

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO

1ª VARA DO TRABALHO DE São Luís/MA

Proc. nº 0017 152 - 87.2017.5.16.0004

VT

Proc. Nº

AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO

Aos doze dias do mês de novembro
do ano 2025 à av. Eng. Emílio Marinho, nº 5 QD 7,
onde fui, vindo eu, OFICIAL(A) DE JUSTIÇA AVALIADOR(A) Maracanã
Elizabeth C. Moraes abaixo assinado em cumprimento ao
mandado retro, passado a favor de Marco Rogério Ribeiro Ferreira
contra Celso R. Campacci ME e outros (1)
para pagamento da importância de R\$ 8.577,23

....., não tendo o executado, no prazo
legal, efetuado o pagamento, nem garantido a execução, depois de preenchidas as formalidades
legais procedi à penhora a avaliação dos seguintes bens: um veículo VW/
Savero 1.6 CE placa NMV-0053 MA, ano
fab/mod 2009/2010, em péssimo estado de con-
servação, avaliando em R\$ 5.000,00 (cinco mil
reais)

tudo para garantia da dívida referida no mandado. Feita, assim, a penhora e avaliação, lavro o presente, que assino.

.....
Oficial(a) de Justiça Avaliador(a)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que intimei o executado para a ciência da penhora referida no auto supra, e bem assim, de que tem o prazo de lei, a contar desta data, para apresentar embargos.

Recebeu contra fé.

Recusou

Em

.....
Oficial(a) de Justiça Avaliador(a)

AUTO DE DEPÓSITO

No mesmo dia, mês, ano e local referidos no auto da penhora, depois de realizada esta, consta no mesmo auto, fiz o depósito dos bens penhorados em mãos do Sr.

Elisângela Sousa, gerente operacional
972 307 66 320

Documento de Identidade

residente e domiciliado à av. Engenheiro Emiliano Maciel, nº 05
QC An 7, set. 01, Maracaná o qual, como fiel depositário, se obriga a não abrir mão dos mesmos sem autorização do Presidente do Tribunal sob as penas de lei. Feito, assim, o depósito, para constar, lavrei o presente, que assino com o depositário.

.....
Oficial(a) de Justiça Avaliador(a)

Elisângela Sousa
Gerente Operacional
Unidade São Luís-MA
CNPJ/08.187.134/0001-75
* Elis
Depositário(a)

V.T. - 1.16.093





Relatório de Vistorias

Data de emissão: 13/11/2025
16:28:37

Informações gerais

Código: E9B7A2CA8135513

Comitente: TRT 16ª REGIÃO - TRIBUNAL REGIONAL DA 16ª REGIÃO DE SÃO LUIS

Pátio: VIP SAO LUIS MA

Status: Apreendido/Recolhido

Entregue Data/Hora Entrada: 12/11/2025 13:19:00

Veículo Transferido: Não

Proprietário	
Nome/Razão Social	Não informado
CPF/CNPJ	Não informado
CNH	Não informado
Estado	Não informado
Cidade	Não informado
Bairro	Não informado
Logradouro	Não informado
Número	Não informado

Veículo	
Tipo	Automóvel
Placa	NMV0053
Renavam	170124584
Ano de Fabricação	2009
Ano de Modelo	2010
Chassi	9BWL805U1AP057096
Combustível	Flex
Cor	PRATA
Marca/Modelo	VOLKSWAGEN / SAVEIRO 1.6 CE

Vistoria de Entrada Externa

Item	Estado	Observação
Rádio/Multimídia	Não existente	
Bancos dianteiros	Manchado(a), Rasgado(a)	Bancos danificados
Bancos em couro	Não existente	
Bancos traseiros	Rasgado(a)	
Assoalho	Rasgado(a)	
Maçanetas internas	Perfeito Estado	
Teto	Amassado(a), Enferrujado(a), Riscado(a)	
Para-brisa	Perfeito Estado	
Capô	Amassado(a), Enferrujado(a), Riscado(a)	
Farol LE	Não funciona	
Paracheque dianteiro	Amassado(a), Riscado(a)	
Farol de milha	Não existente	
Farol LD	Não funciona	
Paralama dianteiro LD	Amassado(a), Enferrujado(a), Riscado(a)	
Pneu dianteiro direito	Careca	
Retrovisor LD	Perfeito Estado	
Porta dianteira LD	Amassado(a), Riscado(a)	
Rodas de Liga Leve	Não existente	
Vidro porta dianteira LD	Perfeito Estado	
Coluna das portas LD	Amassado(a), Enferrujado(a), Riscado(a)	
Soleiras LD	Amassado(a), Enferrujado(a), Riscado(a)	
Maçanetas das portas LD	Perfeito Estado	
Porta traseira LD	Não existente	
Vidro porta traseira LD	Não existente	
Lateral traseira LD	Amassado(a), Enferrujado(a), Riscado(a)	
Paralama traseiro LD	Amassado(a), Enferrujado(a), Riscado(a)	
Pneu traseiro direito	Careca	
Lanterna traseira LD	Não funciona, Quebrado(a)	
Tampa traseira	Amassado(a), Enferrujado(a), Riscado(a)	
Paracheque traseiro	Amassado(a), Riscado(a)	
Vidro traseiro	Perfeito Estado	
Escapamento	Perfeito Estado	
Lanterna traseira LE	Não funciona, Quebrado(a)	
Lateral traseira LE	Amassado(a), Enferrujado(a), Riscado(a)	
Paralama traseiro LE	Amassado(a), Riscado(a)	
Pneu traseiro esquerdo	Careca, Estufado(a)/Bolhas	
Porta traseira LE	Amassado(a), Enferrujado(a), Riscado(a)	
Vidro porta traseira LE	Não existente	
Vidro porta dianteira LE	Perfeito Estado	
Maçanetas das portas LE	Perfeito Estado	
Coluna das portas LE	Amassado(a), Riscado(a)	
Soleiras LE	Amassado(a), Enferrujado(a), Riscado(a)	
Porta dianteira LE	Amassado(a), Enferrujado(a), Riscado(a)	

Item Opcionais do veículo	Possui	Observação
Câmbio automático	Não existente	
Câmbio manual	Perfeito Estado	
Direção elétrica	Não existente	
Direção hidráulica	Não existente	Obs :direção mecânica
Ar Condicionado	Não existente	
Vidro elétrico	Não existente	
Trava Elétrica	Não existente	
Espelho Elétrico	Não existente	
Chave de ignição	Perfeito Estado	

Condições Gerais do Veículo	
Veículo Possui Chave	Não
Veículo Lacrado	Não
Veículo Funcionando	Não
Veículo Possui Bateria	Sim

Vistoria	
Vistoriador	LUIS FERNANDO CANTANHEDE
Data/Hora Vistoria	12/11/2025 13:19:00
Áudio Transcrição	Não

Observação da vistoria
Veículo em ruim estado de uso e conservação, com diversas avarias na lataria e para-choques,lanternas quebradas. Obs :veículo com direção mecânica!

Item	Estado	Observação
Paralama dianteiro LE	Amassado(a), Riscado(a)	
Pneu dianteiro esquerdo	Careca, Estourado(a), Estufado(a)/Bolhas	
Pintura geral	Manchado(a), Arranhado(a)	
Alto falantes dianteiros	Não funciona	
Alto falantes traseiros	Não existente	
Kit Gás	Não existente	
Teto solar	Não existente	
Blindagem	Não existente	
Manual do proprietário	Não existente	
Tapetes	Não existente	
Tapetes de porta malas	Não existente	
Pneu estepe	Não existente	
Chave de roda	Não existente	
Macaco	Não existente	
Triângulo	Não existente	
Turbo alimentação	Não existente	
Motor	Não funciona	
Bateria	Não funciona	
Bomba de gasolina ou injetora	Não funciona	
Embreagem	Não funciona	
Freios	Não funciona	
Motor de arranque	Não funciona	
Radiador	Não funciona	
Modulo de Injeção eletrônica	Não funciona	

Fotos




Documento

Odômetro

Bateria

Documento



Assinatura do Vistoriador





Relatório de Vistorias

Data de emissão: 13/11/2025
16:28:38

Informações gerais

Código: E9B7A2CA8135513
Comitente: TRT 16ª REGIÃO - TRIBUNAL REGIONAL DA 16ª REGIÃO DE SÃO LUIS
Pátio: VIP SAO LUIS MA
Status: Apreendido/Recolhido
Entregue Data/Hora Entrada: 12/11/2025 13:19:00
Veículo Transferido: Não

Proprietário	
Nome/Razão Social	Não informado
CPF/CNPJ	Não informado
CNH	Não informado
Estado	Não informado
Cidade	Não informado
Bairro	Não informado
Logradouro	Não informado
Número	Não informado

Veículo	
Tipo	Automóvel
Placa	NMV0053
Renavam	170124584
Ano de Fabricação	2009
Ano de Modelo	2010
Chassi	9BWL805U1AP057096
Combustível	Flex
Cor	PRATA
Marca/Modelo	VOLKSWAGEN / SAVEIRO 1.6 CE

Vistoria de Leilão

Condições Gerais do Veículo	
Veículo Possui Chave	Não
Veículo Lacrado	Não
Veículo Funcionando	Não
Veículo Possui Bateria	Sim

Vistoria	
Vistoriador	FABIO ALEX MIRANDA SOUSA
Data/Hora Vistoria	13/11/2025 13:30:13
Áudio Transcrição	Não

Observação da vistoria	
Veículo em ruim estado de conservação governo	

Fotos





Assinatura do Vistoriador

FD

