

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE GESTÃO PROCESSUAL E PARTIDOS

CS Nº 0601509-81.2022.6.20.0000

AUTO DE AVALIAÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Marca/Modelo/Versão: **RENAULT/DUSTER 20 D 4X2A**

Ano Fabricação/Modelo: **2013/2014**

Cor: **PRATA**

Combustível: **ÁLCOOL/GASOLINA**

Placa: **OVG0B38**

Renavam: **00577671677**

Chassi: **93YHSR2LAEJ761124**

Local de registro: **NATAL/RN**

Licenciado até: **23-03-2021**

Hodômetro: **167.923**

Data da avaliação: **22-10-2025**

2. CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO







Relatório de Vistoria

1. Condições Gerais

O veículo apresenta-se em uso regular, com os componentes essenciais em funcionamento. O painel de instrumentos indica quilometragem compatível com o tempo de uso e sem sinalização de falhas críticas em funcionamento. O interior aparenta estado compatível com o uso contínuo.

2. Avaliação Mecânica

Durante a inspeção visual, não foram observados vazamentos aparentes de óleo ou fluidos. O motor encontra-se aparentemente em condições normais, sem ruídos atípicos perceptíveis.

O sistema de direção e suspensão apresenta-se íntegro, sem indícios de desalinhamento visual.

Os pneus estão em condições medianas, compatíveis com o uso, recomendando-se avaliação mais detalhada para verificação da profundidade dos sulcos e calibragem.

Em suma, o veículo está em condições de rodagem, não havendo elementos visuais que indiquem comprometimento estrutural imediato, embora se recomende manutenção preventiva de rotina.

3. Avaliação da Funilaria e Pintura

A carroceria apresenta danos visíveis e amassamentos em diferentes pontos, especialmente:

- parte dianteira direita, com batida evidente, afetando o para-lama e o para-choque;



- marcas e riscos laterais na porta e nas partes inferiores das laterais;
- desgaste e oxidação localizada na região do impacto dianteiro direito;
- pequenos riscos e sinais de desgaste na pintura geral, compatíveis com uso contínuo e exposição ao tempo.

Não foram observados desalinhamentos severos de portas, capô ou tampão traseiro, o que indica que os danos se restringem, em princípio, à lataria e pintura, sem indícios de comprometimento estrutural do chassi.

4. Conclusão

O veículo encontra-se em funcionamento regular, apto para circulação, apresentando, contudo, necessidade de serviços de funilaria e pintura, especialmente na parte dianteira direita, onde há amassamento e ferrugem visível.

Evidencia-se a necessidade de realização de reparos corretivos na carroceria, revisão mecânica preventiva completa e verificação dos sistemas elétrico e de suspensão, a fim de garantir plena segurança e conservação do bem.

3. AVALIAÇÃO

SITUAÇÃO LEGAL	
Placa: OVG0138	RIO BRANCO/AC
Chassi: 61124	2013/2014
RENAULT/DUSTER 2.0 4x2 A	
Cor: Prata	
Licenciamento: Até 31 de Agosto	
Referência: outubro de 2025	
sexta-feira, 24 de outubro de 2025 10:02	
Renault	R\$ 50.259,00
DUSTER Dynamique 2.0 Flex 16V Aut.	
025185-2	2014 Flex
Renault	R\$ 49.533,00
DUSTER Dynamique 2.0 Hi-Flex 16V Mec.	
025184-4	2014 Flex
Renault	R\$ 52.381,00
DUSTER Dynamique 4x4 2.0 Hi-Flex 16V Mec	
025186-0	2014 Flex



Tendo como base a consulta realizada no aplicativo PlacaFip, ferramenta que, a partir de dados básicos, permite verificar o valor de mercado de veículos conforme a Tabela FIPE, utilizando a placa do automóvel como referência, registra-se, no espelho de consulta destacado acima, o valor médio de R\$ 49.533,00, correspondente ao modelo Renault Duster 2.0 D, ano/modelo 2013/2014.

Outrossim, observando o parâmetro de consulta de veículos com as mesmas especificações, mesmo ano e em melhor estado de conservação, em sites especializados de venda de automóveis, verifica-se que o preço médio praticado no mercado gira em torno de R\$ 41.900,00 a R\$ 49.900,00, sendo que algumas versões mais completas podem chegar a R\$ 54.900,00. Fonte: <<https://www.olx.com.br/autos-e-pecas/carros-vans-e-utilitarios/estado-rn?q=renault/duster%202.0%204x2%202013>> Acesso em: 24-10-2025.

Por fim, considerando o teor do relatório de vistoria, que aponta que o veículo se encontra em uso regular, com os componentes gerais em funcionamento, porém com necessidade de reparos na carroceria, em razão de amassamentos e batida na parte dianteira direita, além de desgaste compatível com o tempo de uso, e visando arbitrar de forma razoável a depreciação correspondente, tem-se o valor aproximado de R\$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais).

Natal, 24 de outubro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 LUIZ CARLOS FERREIRA
Data: 24/10/2025 14:05:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIZ CARLOS FERREIRA
Oficial de Justiça Ad hoc

