

Prefeitura Municipal de Gramado

Secretaria do Meio Ambiente

OFÍCIO

SMMA - OF. Nº 436/2019

Gramado, 30 de abril de 2019.

Prezado Senhor Prefeito Municipal,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, tendo em vista o **Protocolo nº 8856/2019**, gerado a partir do **Pedido de Providência nº 048/2019** do **Vereador Luia Barbacovi**, o qual solicita a implantação de uma lixeira na Estrada da Linha Araripe, nº 3340, próximo ao cemitério, aproveitamos a oportunidade para encaminhar ao conhecimento de vossa senhoria o que segue:

Foi realizada vistoria técnica no local no dia 22/04/2019, conforme Relatório de Vistoria nº 086/2019 (cópia em anexo). Desta forma, foi constatado que havia a necessidade de implantação de container no local, devido a quantidade de moradores residindo nesta localidade. Sendo assim, o container foi instalado no endereço, conforme o solicitado.

Sendo o que tinha para o momento, renovo os votos de estima e apreço.

Cristiane Bandeira da Silva Secretária Municipal do Meio Ambiente

Exmo. Sr.º

João Alfredo de Castilhos Bertolucci

Prefeito Municipal

Gramado/RS

MEI - REG - 037



Prefeitura Municipal de Gramado

Secretaria do Meio Ambiente

RELATÓRIO DE VISTORIA

RELATÓRIO DE VISTORIA 086/2019

INTRODUÇÃO

Tendo em vista o Protocolo nº 8856/2019, gerado a partir do Pedido de Providência nº 048/2019 do Vereador Luia Barbacovi, o qual solicita a implantação de uma lixeira na Estrada da Linha Araripe, nº 3340, próximo ao cemitério.

OBJETIVO

O presente documento visa descrever a situação encontrada no local, a fim de prestar esclarecimentos quanto a solicitação acima descrita.

DOS FATOS

Foi realizada vistoria no dia 22/04/2019, por volta das 15:38.

Foi verificado que havia a necessidade de implantação de container no local acima descrito, devido a quantidade de moradores residindo nesta localidade. Ainda, o local solicitado para a implantação é de fácil acesso para a coleta seletiva.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Imagem 1: Vista do container instalado



Prefeitura Municipal de Gramado

Secretaria do Meio Ambiente

RELATÓRIO DE VISTORIA

CONCLUSÕES

Após verificar a atual situação da área em questão, foi instalado o container no endereço Estrada da Linha Araripe, nº 3340, próximo ao cemitério, conforme relatório fotográfico.

Gramado, 30 de abril de 2019.

Jair Portulan

Diretor de Resíduos Urbanos Matrícula: 14128



