



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
CENTRAL DE APOIO À EXECUÇÃO

Laudo de Avaliação Judicial

1. Identificação do Objeto da Avaliação

O presente laudo tem por objetivo a avaliação do veículo tipo caminhão, placa NOH2572, marca/modelo 320507-VW/24.280 CRM 6X2.

2. Identificação Detalhada do Bem

Campo	Especificação Técnica
Modelo/Versão	VW Constellation 24.280 (6x2)
Placa/UF	NOH-2572 / RN
Renavam	568806026
Chassi	953658249DR310574
Tipo de Carroceria	Carroceria de madeira (grade baixa)
Cor	Cinza/Prata

3. Diagnóstico do Estado de Conservação

Exterior e Carroceria

- **Cabine:** Pintura original com sinais evidentes de intemperismo (exposição a agentes climáticos), apresentando perda de brilho e desgaste superficial, porém sem deformações estruturais.
- **Carroceria:** Composta por longarinas e assoalho de madeira do tipo grade baixa; apresenta sinais de uso severo com desgaste nas ripas e corrosão superficial em elementos de fixação metálicos, especificamente nos grampos (U-bolts) e ferragens de fechamento.
- **Eixos e Rodagem:** Configuração 6x2 funcional; pneus em estado de conservação compatível com a quilometragem estimada e idade do veículo.

Interior e Cabine

- **Guarnição Interna:** Estofamento protegido por capas de tecido vermelho (logomarca VW), apresentando estado de asseio precário. Observam-se rasgos

profundos e perda de material no assento do passageiro e desgaste por uso severo no banco do condutor.

- **Revestimento e Painel:** Piso com revestimento em vinil vermelho apresentando sujidade impregnada e desgastes pontuais. Painel de instrumentos e volante íntegros, mantendo a funcionalidade dos comandos.
- **Acessórios:** Identificada a presença de climatizador de teto (acessório instalado extra-série) e sistema de reprodução de áudio.

Classificação Geral

- O estado de conservação global é classificado como **Regular/Ruim**. A funcionalidade mecânica não foi testada por meio de ignição ou rodagem, sendo avaliada exclusivamente sob o critério de completude visual dos componentes do motor e integridade aparente dos sistemas periféricos.

4. Metodologia de Avaliação

A determinação do valor de mercado fundamentou-se em critérios técnicos de Engenharia de Avaliações:

- **01. Levantamento de Dados:** Pesquisa de mercado direta em portais especializados (OLX, Mercado Livre etc.), focando em modelos similares de fabricação/modelo 2012/2013 para equivalência de valor.
- **02. Tratamento Estatístico:** Aplicação de média aritmética simples sobre a amostragem coletada de veículos com configuração de eixos e estado de conservação equivalentes.
- **03. Fator de Liquidez/Regateio:** Aplicação de redutor de 15% sobre a média de mercado. Este fator justifica-se pela necessidade de liquidez imediata em sede judicial e compensação financeira pelos reparos necessários no estofamento e tratamento de corrosão na carroceria de madeira.

5. Memória de Cálculo e Valor de Mercado

V1 – R\$ 285.000,00

https://pe.olx.com.br/grande-recife/autos-e-pecas/caminhoes/vw-24-280-2013-bitruck-1487708628?lis=listing_no_category

V2 – R\$ 254.990,00

https://ba.olx.com.br/grande-salvador/autos-e-pecas/caminhoes/vw-24-280-ano-2013-bau-carga-seca-somos-loja-1450309287?lis=listing_no_category

V3 – R\$ 268.900,00

https://caminhao.mercadolivre.com.br/MLB-6413335222-vw-24280-ano-2013-6x2-basculante- JM#polycard_client=search-

[desktop&be_origin=backend&search_layout=grid&position=8&type=item&tracking_id=525f7a00-9c81-4241-a9a5-2b3d22b052da](https://www.mfrural.com.br/detalhe/819263/caminhao-volkswagen-vw-24-280-ano-2012-6x2-com-carroceria-metalica-de-9-metros-460-000-km)

V4 – R\$ 265.000,00

<https://www.mfrural.com.br/detalhe/819263/caminhao-volkswagen-vw-24-280-ano-2012-6x2-com-carroceria-metalica-de-9-metros-460-000-km>

V5 -

<https://www.caminhoesecarretas.com.br/veiculo/rio-de-janeiro/rj/caminhao/volkswagen/vw-24280/2014/cavalo-6x2/bau-sider/tsr-transportes-/1348650>

Descrição	Valor (R\$)
Média Aritmética de Mercado (Referência)	R\$ 257.600,00
Fator de Regateio (10%)	- R\$ 38.640,00
Valor Final	R\$ 218.960,00
Valor Final Arredondado	R\$ 219.000,00

6. Conclusão e Encerramento

Considerando a análise técnica das condições físico-conservativas do veículo e a conjuntura do mercado regional de pesados, este Perito define o valor venal do bem para fins judiciais.

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R\$ 219.000,00
(duzentos e dezenove mil reais).

