

LAUDO FOTOGRAFICO

1 Pesquisa de Veículo			
PROPRIETÁRIO:	DIPO 4		
DATA DA VISTORIA:	24/8/2018 13:34:47	UNIDADE:	SCHMEIL AVALIAÇÕES PERICIAIS
Nº DO LAUDO:	319096	SOLICITANTE:	HASTA PUBLICA
COR:	PRATA	COMBUSTÍVEL:	FLEX
PLACA:	EPZ-8246	Nº CHASSI:	935CHN6AVBB505732
Nº MOTOR:	N6A10DBU4PSA0021861	Nº MOTOR BIN:	N6A10DBU4PSA0021861
CIDADE:	SAO PAULO - SP/SP	ANO:	2010/2011
MARCA:	CITROËN	MODELO:	CITROEN/PICASSO II16GLXF - PICASSO II16GLXF

2 Fotos	
---------	--



MOTOR



CHASSI



TRASEIRA



4 Observações	
---------------	--

PARECER REFERENTE :

MOTOR: 15 - GRAVAÇÃO SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO E DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

CHASSI: 18 - GRAVAÇÃO SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO E DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

Observação:

DIGITADOR: HUGO HITAMAR SCHMEIL
RG: 262288631

PERITO: HUGO HITAMAR SCHMEIL
RG: 262288631

SCHMEIL AVALIAÇÕES PERICIAIS

CNPJ: 14.474.503/0001-03

Fone: 2408-4567

R NOEL ROSA, 539 - JARDIM PINHAL - GUARULHOS

Número do Laudo = **319096****VISTORIA CAUTELAR**

Cliente: HASTA PUBLICA

Cidade/Estado: GUARULHOS

Data da Vistoria: 24/8/2018 13:34:47

Dados do Veículo

Marca/Modelo:	CITROËN CITROEN/PICASSO II16GLXF - PICASSO II16GLXF	Proprietário:	DIPO 4
Placa:	EPZ-8246	Cidade/Estado:	SAO PAULO - SP - SP
Nº Chassi Veiculo:	935CHN6AVBB505732	Nº do Motor no Veiculo:	N6A10DBU4PSA0021861
Nº Chassi no Bin.:	935CHN6AVBB505732	Nº do Motor no Bin.:	N6A10DBU4PSA0021861
Nº Carr. Veiculo:		Nº Cambio no Veiculo:	
Nº Carr. na Bin:	NADA CONSTA APLICAVEL	Nº Cambio na Bin:	

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS**A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI:**

018 - GRAVAÇÃO SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO E DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR:

041 - GRAVAÇÃO SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO E DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

ETIQUETA NO BATENTE DA PORTA:

102 - ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

157 - ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

168 - ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

LACRE DA PLACA:

211 - LACRE SEM VESTÍGIOS DE VIOLAÇÃO

ESTRUTURA DO VEICULO

VEICULO COM AVARIAS

OBSERVAÇÃO:**VEICULO COM DIVERSOS RISCOS E AMASSADOS****Importante:**

As companhias de seguro de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que a avaliação do laudo se refere ao momento em que o veículo foi vistoriado e independe da análise de aceitação ou não por parte da companhia de seguros, podendo o veículo apresentar vícios ocultos que não são detectáveis no momento da vistoria.

SCHMEIL AVALIAÇÕES PERICIAIS

CNPJ: 14.474.503/0001-03

Fone: 2408-4567

R NOEL ROSA, 539 - JARDIM PINHAL - GUARULHOS

Número do Laudo = **319096**

DIANTEIRA



TRASEIRA



MOTOR



CHASSI



GERAL



FOTOGRAFIAS ILUSTRATIVAS

SCHMEIL AVALIAÇÕES PERICIAIS


CNPJ: 14.474.503/0001-03

Fone: 2408-4567

R NOEL ROSA, 539 - JARDIM PINHAL - GUARULHOS

Número do Laudo = **319096**

AVALIAÇÃO ESTRUTURAL



DIGITADOR: **HUGO HITAMAR SCHMEIL**
 RG: **262288631**

PERITO: **HUGO HITAMAR SCHMEIL**
 RG: **262288631**

H H SCHMEIL AVALIACOES - ME - SCHMEIL AVALIAÇÕES PERICIAIS

R NOEL ROSA, 539 - JARDIM PINHAL - GUARULHOS Fone: 2408-4567