

**LAUDO FOTOGRAFICO****1 Pesquisa de Veículo**

PROPRIETÁRIO:	DIPO 4	UNIDADE:	SCHMEIL AVALIAÇÕES PERICIAIS
DATA DA VISTORIA:	24/8/2018 14:11:00	SOLICITANTE:	HASTA PUBLICA
Nº DO LAUDO:	319098	COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
COR:	PRATA	Nº CHASSI:	KMHTC61CBDU056667
PLACA:	FEZ-1176	Nº MOTOR:	G4FGCU470508
Nº MOTOR:	G4FGCU470508	ANO:	2012/2013
CIDADE:	SAO PAULO - SP/SP	MODELO:	I/HYUNDAI VELOSTER - I VELOSTER
MARCA:	HYUNDAI		

**2 Fotos****MOTOR****CHASSI****TRASEIRA****4 Observações****PARECER REFERENTE :**

MOTOR: 15 - GRAVAÇÃO SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO E DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

CHASSI: 18 - GRAVAÇÃO SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO E DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

**Observação:**DIGITADOR: HUGO HITAMAR SCHMEIL  
RG: 262288631PERITO: HUGO HITAMAR SCHMEIL  
RG: 262288631

**SCHMEIL AVALIAÇÕES PERICIAIS**

CNPJ: 14.474.503/0001-03

Fone: 2408-4567

R NOEL ROSA, 539 - JARDIM PINHAL - GUARULHOS

Número do Laudo = **319098****VISTORIA CAUTELAR**

Cliente: HASTA PUBLICA

Cidade/Estado: GUARULHOS

Data da Vistoria: 24/8/2018 14:11:00

**Dados do Veículo**

Marca/Modelo:	HYUNDAI   I/HYUNDAI VELOSTER - I VELOSTER	Proprietário:	DIPO 4
Placa:	FEZ-1176	Cidade/Estado:	SAO PAULO - SP - SP
Nº Chassi Veiculo:	KMHTC61CBDU056667	Nº do Motor no Veiculo:	G4FGCU470508
Nº Chassi no Bin.:	KMHTC61CBDU056667	Nº do Motor no Bin.:	G4FGCU470508
Nº Carr. Veiculo:		Nº Cambio no Veiculo:	
Nº Carr. na Bin:	NADA CONSTA APLICAVEL	Nº Cambio na Bin:	

**INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS****A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI:**

018 - GRAVAÇÃO SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO E DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR:**

041 - GRAVAÇÃO SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO E DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**ETIQUETA NO COMPARTIMENTO DO MOTOR:**

089 - ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**ETIQUETA NO BATENTE DA PORTA:**

102 - ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:**

157 - ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:**

168 - ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**LACRE DA PLACA:**

211 - LACRE SEM VESTÍGIOS DE VIOLAÇÃO

**OBSERVAÇÃO:****Importante:**

As companhias de seguro de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que a avaliação do laudo se refere ao momento em que o veículo foi vistoriado e independe da análise de aceitação ou não por parte da companhia de seguros, podendo o veículo apresentar vícios ocultos que não são detectáveis no momento da vistoria.

**SCHMEIL AVALIAÇÕES PERICIAIS**

CNPJ: 14.474.503/0001-03

Fone: 2408-4567

R NOEL ROSA, 539 - JARDIM PINHAL - GUARULHOS

Número do Laudo = **319098**

**DIANTEIRA**



**TRASEIRA**



**MOTOR**



**CHASSI**



**GERAL**



**FOTOGRAFIAS ILUSTRATIVAS**

**SCHMEIL AVALIAÇÕES PERICIAIS**


CNPJ: 14.474.503/0001-03

Fone: 2408-4567

R NOEL ROSA, 539 - JARDIM PINHAL - GUARULHOS

Número do Laudo = **319098**

**AVALIAÇÃO ESTRUTURAL**



DIGITADOR: **HUGO HITAMAR SCHMEIL**  
 RG: **262288631**

PERITO: **HUGO HITAMAR SCHMEIL**  
 RG: **262288631**

**H H SCHMEIL AVALIACOES - ME - SCHMEIL AVALIAÇÕES PERICIAIS**

R NOEL ROSA, 539 - JARDIM PINHAL - GUARULHOS Fone: 2408-4567