

Cliente: **Hastapublicabr Promotora de Eventos Ltda**

CPF / CNPJ: **16.792.811/0001-02**

RESULTADO

Dt. Pedido: **07/06/2017**

Dt. Vistoria: **07/06/2017**

Dt. Baixa: **12/06/2017**

Local: **PARTICULAR**

Nº Contrato:

Proponente:

Cidade: **SÃO PAULO**

UF: **SP**



I - Dados do Veículo

Placa: **FJJ2626** Marca: **PORSCHE** Modelo: **911 CARRERA (4 S COUPE 3.8 PDK)**
 Chassi: **WP0AB2991BS720359** Motor: **B08220** Cor: **Preta** Portas: **2** Ano/Modelo: **2011 / 2011**
 Chassi BIN: **WP0AB2991BS720359** Motor BIN: **B08220** Cor BIN: **PRETA**
 Câmbio: Combustível: **Gasolina** Renavam: **00332077853** KM: **35376**

II - Observações BIN

Situação: **CIRCULACAO.**
 Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
 Restrição 01: **CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD.**

III - Acessórios

Ar Condicionado, Direcao Hidraulica, Vidro Eletrico, Trava Eletrica, Air Bag Duplo, ABS, Cambio Automatico, Rodas de Liga Leve, Teto Solar, Bancos de Couro, Kit Multimidia

IV - Exame de Agregados

A) Chassi

3.1-Gravação serial do chassi encontra-se conforme padrões do fabricante.

B) Número do Motor

2.1-Tipo de gravação dentro dos padrões habituais do fabricante.

C) Número do Câmbio

Não Verificado

D) Etiquetas On-line (ETA)

- **Compartimento do motor**
 ORIGINAIS

- **Batente da Porta**
 ORIGINAIS

- **Assoalho**
 ORIGINAIS

E) Gravação dos Vidros

- **Vidro dianteiro (Para-brisa)**
 ORIGINAIS

- **Vidro da porta dianteira esquerda**
 ORIGINAIS

- **Vidro da porta dianteira direita**
 ORIGINAIS

- **Vidro traseiro (Vigia)**
 ORIGINAIS

- **Vidro traseiro esquerdo**
 ORIGINAIS

- **Vidro traseiro direito**
 ORIGINAIS

F) Placa

Original

G) Estrutura da Carroçaria

Original

V - Valores de Avaliação

Valor de Mercado	Acessórios / Carroceria	Valor de Reparos (0%)	Depreciação (35%)	Sugestão (65%)
R\$ 381.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133.420,00	R\$ 247.780,00

VI - Avarias

Itens	Localização	Situação	Valor	Descrição
Não listado				

VII - Conservação

BOM

VIII - Comentários

Veículo não possui avarias.

IX - Fotos



Foto da placa traseira



Foto 45° do lado esquerdo (traseira)



Foto da gravação do chassi : WP0AB2991BS720359



Foto do número do motor : B08220



Foto 45° do lado direito (frente)



Foto do laque da placa



Foto do interior do veículo



Foto do odômetro



Foto do compartimento do motor



Foto da etiqueta ETA (batente da porta)



Foto da etiqueta ETA (compartimento do motor)



Foto Air Bag



Foto Ar Condicionado



Foto Direção Assistida




Foto Kit Multimídia




Foto Forrações em Couro



Foto Freios ABS



Foto Rodas de Liga Leve



Foto Cambio Automático



Foto Vidros Elétricos



Foto Teto Solar



Analista Técnico: RODRIGO BASILIO COSTA