

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	29
1.1 Objetivo	29
1.2 Justificativa	29
1.3 Estrutura do trabalho	33
2 AS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO E O MEIO AMBIENTE	35
2.1 Principais manifestações patológicas no concreto armado	35
2.2 Fissuração no concreto armado	48
2.2.1 Preliminar	48
2.2.2 Reconhecimento das fissuras	52
2.3 Segregação do concreto	69
2.4 Corrosão de armaduras	73
2.5 Conceituação básica da corrosão de armaduras	75
2.6 Manchas escuras de fuligem e a formação do gel da proliferação de micro-organismos no concreto exposto	79
2.7 Aspectos geométricos da estrutura de concreto armado	81
2.8 Critérios para a inspeção de estruturas de concreto armado	89
2.8.1 Proposta do Doutor Norberto B. Lichtenstein	89
2.8.2 Proposta da Doutora Maria Del Carmen Andrade Perdrix	91
2.8.3 Proposta de Doutor Osvaldo Cascudo	96
2.8.4 Proposta de Phd Engº Wellington Longuini Repette	96
2.8.5 Proposta do Boletim Técnico 1/2013 – Inspeção, diagnóstico e prognóstico na construção civil (Bernardo Tutikian & Marcelo Pacheco) – Alconpat Brasil	97
2.8.6 Proposta da ABNT NBR 5.674:2012 – Manutenção de edificações – Requisitos para o sistema de gestão de manutenção	100

3 ENSAIOS TECNOLÓGICOS	101
3.1 Ensaios para a obtenção da resistência estimada à compressão do concreto	103
3.1.1 Classificação dos ensaios destrutivos e não destrutivos	103
3.1.2 Ensaios não destrutivos	104
3.1.2.1 Ensaio esclerométrico	104
3.1.2.2 Ensaio de velocidade de pulso ultrassônico	108
3.1.2.3 Ensaios de arrancamento	112
3.1.3 Ensaios destrutivos para determinação da resistência do concreto	113
3.1.3.1 A escolha e a influência do diâmetro dos testemunhos ..	115
3.1.3.2 Efeitos da relação altura/diâmetro (h/d)	118
3.1.3.3 Efeito do broqueamento no testemunho	119
3.1.3.4 Efeito da direção em relação ao lançamento do concreto	119
3.1.3.5 Efeito da umidade do testemunho	121
3.1.3.6 Efeito do coeficiente de deficiências de cura do concreto na obra	122
3.1.3.7 Coeficiente devido a deficiências de adensamento na obra	123
3.1.3.8 Obtenção da resistência à compressão da estrutura para fins de segurança estrutural conforme a NBR 7.680 (ABNT, 2015)	124
3.2 Ensaios químicos para o auxílio da determinação da origem da corrosão de armaduras por ataque químico	125
3.2.1 Determinação do Teor de Cloretos (Cl) na massa de concreto	125
3.2.2 Determinação da frente de carbonatação na massa de concreto	129
3.2.3 Determinação da resistividade elétrica do concreto	131
3.2.4 Determinação da medida dos potenciais de corrosão	133
4 CORRELAÇÃO ENTRE OS ENSAIOS DESTRUTIVOS E NÃO DESTRUTIVOS PARA A OBTENÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO POTENCIAL ESTIMADA ($f_{ck,pot,est}$)	137
4.1 Curva de correlação entre resistência mecânica e índice esclerométrico	138
4.2 Critério sugerido para a formação de lotes para a obtenção da curva de correlação entre resistência mecânica e índice esclerométrico	141
4.2.1 Adoção de uma quantidade mínima de corpos de prova	141

4.2.2	Definição dos parâmetros para a obtenção da resistência à compressão da estrutura e sua aceitação.....	147
4.2.2.1	Aceitação da estrutura e obtenção do $f_{ck,pot,est}$ pela distribuição normal denominada como Gauss	147
4.2.2.2	Determinação da resistência característica pela NBR 12.655 (ABNT, 2015).....	151
4.2.2.3	Considerações quanto aos aspectos de segurança na estrutura.....	154
5 PROPOSTA PARA A INSPEÇÃO PRELIMINAR, INSPEÇÃO DETALHADA COM ENSAIOS, ANÁLISES E PARECER TÉCNICO SOBRE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXISTENTES		
		157
5.1	Serviços preliminares no escritório antes do início das inspeções de campo	158
5.2	Diretrizes para a inspeção e coleta de dados em campo	163
5.3	Apresentação das medições das deformações/flechas de lajes e vigas.....	170
5.4	Determinação da correlação entre os ensaios não destrutivos e destrutivos para a obtenção da resistência à compressão potencial estimada do concreto ($f_{ck,pot,est}$).....	172
5.5	Elaboração do Parecer Técnico.....	174
6 ESTUDOS DE CASOS		
		177
6.1	Estudo de caso 01: Obra Pompéia (2004)	178
6.1.1	Inspeção e análise com vistas à durabilidade	178
6.1.1.1	Relação dos fenômenos patológicos detectados nas inspeções de campo	178
6.1.1.2	Relação aos ensaios tecnológicos.....	185
6.1.1.3	Análises com vistas à resistência mecânica à compressão potencial estimada ($f_{ck,pot,est}$) do concreto estrutural	185
6.2	Estudo de caso 02: Obra Jardim Paulista.....	189
6.2.1	Inspeção e análise com vistas à durabilidade	189
6.2.1.1	Relação dos fenômenos patológicos detectados nas inspeções de campo	189
6.2.1.2	Com relação aos ensaios tecnológicos	196
6.2.1.3	Análises com vistas à resistência mecânica à compressão potencial estimada ($f_{ck,pot,est}$) do concreto estrutural	196
6.3	Estudo de caso 03: Obra Vila Gumerindo.....	199
6.3.1	Inspeção e análise com vistas à durabilidade	199

6.3.1.1	Relação dos fenômenos patológicos detectados nas inspeções de campo	199
6.3.2	Análise dos ensaios da determinação do teor de íons cloretos na massa de concreto	209
6.3.3	Análises com vistas à resistência mecânica à compressão estimada potencial ($f_{ck,pot}$) do concreto estrutural	211
6.4	Estudo de caso 04: Obra Jardim Anália Franco.....	217
6.4.1	Inspeção e análise com vistas à durabilidade	217
6.4.1.1	Relação dos fenômenos patológicos detectados nas inspeções de campo	218
6.4.2	Análises com vistas à resistência mecânica à compressão potencial estimada ($f_{ck,pot,est}$) do concreto estrutural	227
6.5	Resumo dos fenômenos patológicos detectados nos quatro estudos de casos	230
CONSIDERAÇÕES FINAIS		237
REFERÊNCIAS.....		243